すがもりの状態

氷で水が堰き止められて、板金の隙間から水が浸入！